

# Chovatek®

## Impermeabilizantes Prefabricados

Línea de Impermeabilizantes prefabricados con los más altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades más exigentes del mercado.

Elaborados a base de una membrana asfáltica modificada con SBS y APP que proporciona excelente funcionalidad y durabilidad.

### APLICADOS POR TERMOFUSIÓN

#### CHOVATEK® CONSTRUCTOR

##### REFUERZO

Fibra Poliéster.

##### ESPESOR

3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm.

##### REFUERZO

Fibra de Vidrio.

##### ESPESOR

2.0 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm.

##### ACABADO

Gravilla, Arenado, Liso.

##### MEDIDA

1 x 10 m de 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm,  
1 x 15 m de 2.0 mm.



#### CHOVATEK® OBRAS

##### REFUERZO

Fibra Poliéster.

##### ESPESOR

3.5 mm, 4.0 mm.

##### REFUERZO

Fibra de Vidrio.

##### ESPESOR

3.0 mm, 3.5 mm.

##### ACABADO

Gravilla.

##### MEDIDA

1 x 10 m.

#### CHOVATEK® PROFESIONAL

##### REFUERZO

Fibra Poliéster.

##### ESPESOR

4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.

##### ACABADO

Gravilla.

##### MEDIDA

1 x 10 m.

### SELF-AUTOADHERIBLE



#### THERMOTEK® AUTOADHERIBLE

##### REFUERZO

Fibra Poliéster

##### ESPESOR

3.0 mm.

##### REFUERZO

Fibra de Vidrio.

##### ESPESOR

1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm.

##### ACABADO

Gravilla / Arenado / Liso.

##### MEDIDA

1 x 10 m de 3 mm.

1 x 15 m de 2 mm.

1 x 20 m de 1.5 mm.

#### ACABADOS Y COLORES DISPONIBLES (Termofusión y Autoadheribles)



# Chovatek®

Impermeabilizantes Prefabricados

## COMPLEMENTOS

### THERMOTEK® TAPA GOTERAS

#### ESPESOR

1.5 mm

#### ACABADO

Aluminio

#### GARANTÍA

5 años

#### MEDIDA

0.10 x 2 m / 0.10 x 10 m /

0.10 x 5 m / 0.15 x 10 m



#### SOPLETE



## PROCESO DE APLICACIÓN

1.

### LIMPIEZA

Limpiar perfectamente la superficie de polvo y materiales que puedan evitar una buena adherencia del sistema.

2.

### SELLADO

Aplicar sellador asfáltico sobre la superficie a impermeabilizar, utilizando cepillo de ixtle. Dejar secar de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura.

\*3a.

### APLICACIÓN POR TERMOFUSIÓN

Colocar el rollo y aplicar calor en la parte inferior con el soplete, mientras se va desenrollando la membrana y haciendo presión de tal manera que se adhiera a la losa.

\*3b.

### APLICACIÓN AUTOADHERIBLE

Colocar el rollo y cortar el plástico siliconizado en uno de los extremos enrollados sin afectar a la membrana, despegar la parte del rollo a aplicar para posteriormente desenrollar la membrana, presionar usando un rodillo metálico o de goma para al presionarle sacar el aire y asegurar una buena adherencia.

